

RECHNUNG

Rechnung Nr.: 2026108
Rechnungsdatum: 27.08.2026



Kundendaten

Name: Kamyar Tatiana
Adresse: Friedrichstraße 105 B
79618 RHEINFELDEN (BADEN)

Sie wurden bedient von:
Autowerkstatt Rheinfeldenservice
Schildgasse 15 a
79618 Rheinfelden (Baden)

Telefon +49 7623 90 19 17 4
Mobil +49 176 27 30 23 10

Automarke: BMW 1
Kennzeichen: LÖ-H 2001
Fahrgestellnr.: WBA VA5 109 0VB 051 67

Steuernummer: 114 38/021 38

Artikel Nr.	Artikelbezeichnung / Dienstleistung	Menge	Einzelkosten €	Gesamt €
0 221 504 464	BOSCH Zündspule BMW	1	35,00 €	35,00 €
4294	NGK Zündkerze IZFR6H11	4	60,00 €	240,00 €
0 221 504 464	BOSCH Zündspule BMW	3	35,00 €	105,00 €
445.130	ELRING Ansaugkr -dichtsatz	1	38,10 €	38,10 €
49064	FEBI BILSTEIN Ölabscheider BMW	1	50,00 €	50,00 €
178028	FEBI BILSTEIN Verschlussdeckel	1	10,75 €	10,75 €
324 230	Dichtung Ölkühler BMW	1	9,60 €	9,60 €
240 070	Dichtung Ölkühler BMW	1	5,50 €	5,50 €
74295	Zylinderkopfhaube	1	100,00 €	100,00 €
382.711	ELRING Ventildeckeldichtsatz BMW	1	90,00 €	90,00 €
107687	FEBI BILSTEIN Rohr	1	5,10 €	5,10 €
23799	FEBI BILSTEIN Nockenwellensensor BMW	2	70,00 €	140,00 €
(pro h)	Arbeit	4	70,00 €	280,00 €

Zwischensumme (€)	1.109,05 €
MwSt. (19%)	210,72 €

Gesamtkosten
inkl. MwSt. (19%)
1.319,77 €

Öffnungszeiten

Montag - Freitag 9:00 -12:00 Uhr & 13:00 - 18:00
Samstag 10:00 - 14:00 Uhr

Bankdaten

Sparkasse Lörrach-Rheinfelden
IBAN: DE83 6835 0048 0001 1152 52
BIC: SKL0D66XXX